

АНКЕТА

визначення доступності будівель і приміщень та приміщень виборчих дільниць з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН)

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 02.11.2025

Назва об'єкту, де розташовується виборча дільниця: КАТП-1628

Власник об'єкту: управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення; управління охорони здоров'я; органи влади; інше Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство КТП-1628 м.Кременчука

(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

Номер виборчої дільниці № 531053

Розмір об'єкта: мала в/дільниця, середня в/дільниця, велика в/дільниця
(необхідне підкреслити або зазначити)

Адреса: вул. Лук'яненка Левка, 48/75, м.Кременчук, Полтавська обл., 39617

Телефон: (05366) 2-10-17 (05366) 2-13-95

Електронна адреса: _____

ПБ і посада керівника установи, в якій проводився аудит: _____

Телефон: (05366) 2-10-17 (05366) 2-13-95

ПБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводився аудит: _____

Добрунов Віталій Вікторович – заступник голови Автозаводської районної ради

Телефон: (0536) 77-69-34 моб. 067-531-32-55

ПБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:

Ільїн Віктор Леонідович

тел. № 0683701319

Висновки медико-соціальних експертних комісій про умови і характер праці інвалідів є обов'язковими для адміністрації підприємств, установ і організацій

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

1. м. Гоминська
(місцезнаходження МСЕК)

2. м. Гоминська
(професія МСЕК)

ДОВІДКА
до акта огляду медико-соціальною експертною комісією
(видається інваліду) № **121136**

3. Серія 12 ААД

4. Григор'єв Віктор Леонідович
(п.і.б. інваліда)

5. Дата народження 30.12.1957 (число, місяць, рік) 6. Дата огляду 30.09.2024 (число, місяць, рік)

7. Огляд інваліда первинний (складовий)

8. Група інвалідності група 1 з 29.09.2024 (складовий)

9. Причина інвалідності загальне захворювання

10. Інвалідність встановлена на строк до безстроково року

11. Дата чергового перегляду _____ (число, місяць, рік)

201-478-04899-000-1000-2023/14

12. Висновок про умови та характер праці

Висновок за відсутності

13. Рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності

Лікування у спеціалізованих мед. закладах

14. Підстава: акт огляду МСЕК № 1657

15. Дата 30.09.2024 (число, місяць, рік)

М.П. Голова МСЕК Віктор Леонідович (п.і.б.)

Активация Windows
Перейдіть до розділу "Настроїки" шк

ВИСНОВОК:

I. Прилегла територія біля об'єкту є (підкреслити):

доступна	доступна частково	<u>недоступна</u>
----------	-------------------	-------------------

Вказати недоліки: підприємство КАТП-1628 є режимною установою; заїзд сторонніх авто на територію підприємства не передбачається;

- паркування авто виборців здійснюється на прилеглої до підприємства території – місце паркування не організоване, дорожні знаки не встановлені, розмітка відсутня;
- місце для паркування авто керованих людьми з інвалідністю не визначене;

II. Будівля є (підкреслити):

доступна	доступна частково	<u>недоступна</u>
----------	-------------------	-------------------

Вказати недоліки: будівля є недоступною, перешкодою на підступах до неї є високі бордюри проїзду, похилі з'їзди з тротуару – відсутні;

- на вході одна висока сходинка (27 см), яка не дубльована пандусом; не має маркування;
- вхідні двері мають високий поріг – 10см;
- будівля не має пристосованих туалетів (туалет типу МЖ – вуличний);
- орієнтири, маркування – відсутнє;

III. Приміщення виборчої дільниці є (підкреслити):

доступне	доступне частково	<u>недоступне</u>
----------	-------------------	-------------------

Вказати недоліки: приміщення виборчої дільниці на 2-му поверсі будівлі;

- підйомні пристрої відсутні;
- пристосований туалет – відсутній;
- доступність самої будівлі для людей з інвалідністю – не забезпечена;

ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:

I. Прилегла територія:

– підприємство повинно забезпечити відвідувачів та виборців безпечним місцем для паркування автомобілів, автостоянку потрібно визначити на місцевості з встановленням відповідних знаків та виконанням розмітки;


II. Будівля:


- Вхідна група: недоступна;
- Пандус: відсутній;
- Вестибюль: недоступний;
- Санвузли: пристосований туалет відсутній, існуючий – надвірний;
- Шляхи руху всередині будівлі: підйомні пристрої для переміщення осіб з інвалідністю відсутні і технічно встановити немає можливості.



III. Приміщення виборчої дільниці:




Приміщення для відвідувачів з інвалідністю, що користуються кріслом колісним, – недоступне. Пристосування приміщень виборчої дільниці до потреб людей з інвалідністю є затратним і недоцільним. Пропонується перенести роботу виборчої дільниці №521053 в приміщення іншої більш зручної та доступної будівлі.


Анкета проведення аудиту доступності КАТП 1628


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно
I	Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок.							
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо. (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами - не більше 0,015 м. <i>Примітки: покриття асфальтоване, рівне, доступ на територію підприємства вільний</i>			+		+		
2.	Переїзди з тротуарів через проїзну частину, плавні, без бордюрів, з ухилами не більше 1:12. (Висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною не повинна перевищувати 0,04 м. <i>Примітки: пологі з'їзди з тротуару на проїзд відсутні, бордюри високі (місцями до 20см)</i>				+			+
3.	Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території: 3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, над шляхами руху становить min 2,1 м. 3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше max 0.7 м.			-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно
	3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0.1 м. <i>Примітки:</i> виступаючі конструкції, гілляст рослини – відсутні; колони – контрастно виділені; бордюр – контрастно позначений;			+		+		
4.	Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам: 4.1. Ширина хвіртки min 90 см 4.2. Відсутні сходи чи пороги 4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо <i>Примітки:</i> потрапити на територію підприємства можливо тільки по проїзду, якій відкритий постійно;			-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
5.	Зона паркування. 5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів 5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю 5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки»:  разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД) 				+			+
					+			+


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно
	Примітки: в'їзд на територію режимної установи заборонений; територія для паркування авто є за межами підприємства, але дорожніми знаками стоянка не позначена;				+			+
II. Будівля і приміщення.								
6. Вхід до будівлі.								
	Сходи зовнішні. 6.1. Сходинок однакові по висоті 6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору Примітки: на вході – 1 сходи́на висотою 27 см; маркування на сходах відсутнє, поручні відсутні;			+			+	
					+			+
	Поручні при зовнішніх сходах: 6.3. Наявні поручні біля сходів 6.4. Поручні мають продовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см 6.5. Поручні розташовані з обох боків 6.6. Якщо ширина сходів перевищує 2,5 м, наявні розділові перила Примітки: поручні відсутні;			-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту			
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно	
7.	Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами \ ухил 1:12 7.1. Наявний пандус. 7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам. <i>Примітки:</i> сходи не дубльована пологим з'їздом – пандусу немає;			—	—	—	—	—	
				—	—	—	—	—	
	7.3. На пандусі наявні перила. 7.4. Перила встановлені з обох боків пандусу. 7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см. 7.6. Перила мають подовження по горизонталі як вгорі, так і вниз на 30 см. <i>Примітки:</i> пандус - відсутній			—	—	—	—	—	
				—	—	—	—	—	
				—	—	—	—	—	
				—	—	—	—	—	
	8. Вхідна група, Тамбур								
	Двері: 8.1. Якщо входні двері одинарні, ширина дверного полотна становить min 90 см. 8.2. Якщо входні двері є двостулкові, ширина робочої частини дверей становить min 80 см. <i>Примітки:</i> двері двостулкові шириною 1,30м з різновеликими полотнами; відкриваються обидва полотна, ширина робочого полотна – 80 см			—	—	—	—	—	
+					+				

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно
	8.3. Пороги в дверях не перевищують 2,5 см. (найкраще, коли пороги відсутні) <i>Примітки:</i> двері мають поріг 4 см та встановлені на висоті 6см на рівнем крильця, загалом перешкода становить 10см				+		+	
	8.4.Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перепорою для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях. Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або входних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги. <i>Примітки:</i> на поверхні крильця немає заглиблень, не встановлено решітку; є синтетичний килимок з чарунками до 2 см – не становить перешкоди;	Дренажні і водозбірні ґрати 		+		+		
	8.5. На прозорій частині дверей нанесено контрастне маркування. <i>Примітки:</i> прозорі частини дверей не мають маркування; місце роботи дільниці на дату перевірки ніяк не позначене;				+			+

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту				
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно		
9.	Вестибюль									
	9.1. У вестибюлі є сходи. (якщо сходи наявні, вказати кількість сходинок у промаркованій колонці) Примітки: приміщення дільниці знаходиться на 2-му поверсі будівлі			22						
	9.2. Наявне контрастне маркування ребер сходинок. Примітки: контрастне маркування - відсутнє				+			+		
	9.3. На сходах встановлені перила. Примітки: перила з однієї сторони;			+			+			
	9.4. Перила на сходах встановлені з обох боків. Примітки: перила з однієї сторони;			-	-	-	-	-		
	9.5. Сходи дубльовані пандусом. Примітки: сходи пандусом не дубльовані;			-	-	-	-	-		
	9.6. Пандус обладнаний перилами. Примітки: сходи пандусом не дубльовані;			-	-	-	-	-		
10.	Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщення де розташовано виборчу дільницю.									
	10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, над шляхами руху становить min 2,1 м. Примітки: таких перешкод немає;			-	-	-	-	-		

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно
	10.2. Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше тах 0.7 м. <i>Примітки:</i> таких перешкод немає;			-	-	-	-	-
	10.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на тах 0.1 м. <i>Примітки:</i> таких перешкод немає;			-	-	-	-	-
	10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше тiп 1,8 м. <i>Примітки:</i> ширина коридору до сходового маршу – 2,7 м, ширина сходового маршу 1,2 м			+	-	-	+	-
	10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше тiп 1,9 м. <i>Примітки:</i> підсхідцевий простір використовується – тут влаштоване місце чергового;			-	-	-	-	-
	10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше тiп 1,9 м, огорожені . <i>Примітки:</i> підсхідцевий простір використовується – тут влаштоване місце чергового (втсановлено перегородку , стіл)			-	-	-	-	-

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно
11. Санітарно-гігієнічні приміщення								
	Наявність доступного для МГН туалету: 10.1. Наявна універсальна кабіна. Пояснення: Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65 м, глибина – 1,8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями. Примітки: пристосованого туалету у будівлі немає; існує надвірна уборна.				+			+
	10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна. Пояснення: Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями. Примітки: пристосованого туалету у будівлі немає; існує надвірна уборна.				+			+
III Виборча діляниця								
11.	Виборча діляниця розташована на поверсі: (необхідно вказати фактичний номер поверху у промаркованому віконечку)			2				

12.	Якщо виборча діляниця розташована на поверхх відмінних від першого: 12.1. чи є в будівлі ліфт?			—	—	—	—	—
	12.2. чи є в будівлі підйомна платформа?			—	—	—	—	—
	12.3. чи є в будівлі інші технічні засоби переміщення сходами осіб в кріслах колісних? <i>Примітки</i> підйомні пристрої у будівлі відсутні			—	—	—	—	—
13.	Кількість виборчих діляниць, що розташовані в будівлі: <i>(зазначте фактичну кількість виборчих діляниць у промаркованому віконечку)</i>			1				
14.	Вхідні двері в приміщення виборчої діляниці. 14.1. Якщо вхідні двері одинарні, чи становить ширина дверного полотна міні 85 см? <i>Примітки:</i> на вході в приміщення діляниці (на 2-му поверсі) двері одинарні, шириною 90см,			+		+		
	14.2. Якщо вхідні двері є двостулкові, чи становить ширина робочої частини дверей міні 80 см?			—	—	—	—	—
	14.3. Висота порогів у дверях не перевищує 2,5 см. (найкраще, коли пороги відсутні) <i>Примітки:</i> висота порогу – 4см					+	+	
	14.4. Перешкоди у дверному отворі у вигляді урни, тумби, меблів тощо відсутні. <i>Примітки:</i> такі перешкоди - відсутні			—	—	—	—	—
15.	Чи достатнє штучне освітлення у приміщенні, де розташована виборча діляниця? Денного та комбінованого освітлення у приміщенні - достатньо							

