

АНКЕТА

визначення доступності будівель і приміщень виборчих дільниць з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН)

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 20.03.2025

Назва об'єкту: Полтавське Комунальне автотранспортне підприємство
(Полтавське КАТП -1628)

Власник об'єкту: комунальне підприємство

(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

Номер виборчої дільниці: № 531231

Розмір об'єкта: мала в/дільниця, **середня в/дільниця**, велика в/дільниця
(необхідне підкреслити або зазначити)

Адреса: вул. Кагамлика, 84, м. Полтава ,36002

Телефон: 0532 59-29-17 0532 59 28 58

Електронна адреса:

ПБ і посада керівника установи, в якій проводився аудит:

Керівник установи ОВЧАРЕНКО Олександр Миколайович

Телефон: 0532 59-29-17

ПБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводився аудит:

Начальник установи Третьяков Дмитро Валентинович

Телефон: 0532 59-29-17

ПБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:

Твердохліб Ірина Василівна

тел.№ 099 6751533

Твердохліб Ірина Василівна – регіональний представник Громадської спілки Всеукраїнського громадського об'єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» в м. Полтава та Полтавській області, радник секретаря Полтавської міської ради, заступник голови Комітету з питань забезпечення безбар'єрного середовища для життєдіяльності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення при Полтавській ОДА / ОВА, голова Громадської організації «Полтавське міське громадське об'єднання осіб з інвалідністю «ВІРА»	моб.тел. 0996751533, email: tverdohlib2005@gmail.com	
---	---	---

ВИСНОВОК:

I. Прилегла територія біля об'єкту є (підкреслити):

Доступна	<u>доступна частково</u>	Недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

В зв'язку з погодними умовами не можливо якісно дослідити прилеглу територію. Не виділені місця для парковки транспорту.

II. Будівля є (підкреслити):

Доступна	доступна частково	<u>Недоступна</u>
----------	-------------------	-------------------

Вказати недоліки:

1. 2 сходинки по 20 см, ребра не промарковані, поручні відсутні
2. Пандус відсутній
3. Ширина робочої половини входних дверей – 70 см
4. По коридору до туалету сходинка 8 см
5. Туалет не облаштований для потреб людей з інвалідністю

III. Приміщення виборчої дільниці є (підкреслити):

Доступне	доступне частково	<u>Недоступне</u>
----------	-------------------	-------------------

Вказати недоліки:

Ширина дверей до приміщення 130 см. Робоча половина -65 см

ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:

I. Прилегла територія: облаштувати стоянку для транспорту згідно нормам



II. Будівля:



- Вхідна група: промаркувати ребра сходин, встановити поручні з обох сторін;
- При заміні входних дверей врахувати ширину та висоту порогу згідно нормам;
- Пандус: продублювати сходи пандусом;
- Вестибюль: обладнати сходинку в коридорі плавним заїздом;
- Санвузли: при реконструкції чи капітальному ремонті будівлі врахувати можливість влаштування туалету пристосованого до потреб людей з інвалідністю



III. Приміщення виборчої дільниці:




Територія, будинок та його приміщення недоступні та бар'єрні для осіб з інвалідністю. Виборча дільниця не може прийняти виборців з інвалідністю, отже, роботу тимчасової дільниці потрібно перенести в інше приміщення, іншу будівлю.




Анкета проведення аудиту доступності виборчої дільниці


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	Недоступно
I	Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок.							
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо. (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами - не більше 0,015 м. <u>Примітки: У зв'язку з погодними умовами повністю пішохідну доріжку дослідити неможливо.</u>			-	-	-	-	-
2.	Переїзди з тротуарів через проїзну частину, плавні, без бордюрів, з ухилами не більше 1:12. (Висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною не повинна перевищувати 0,04 м.) <u>Примітки: без перешкод</u>			-	-	-	-	-
3.	Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території: 3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, над шляхами руху становить мін 2,1 м. 3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше тах 0.7 м.			+		+		
				+		+		

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	Недоступно
	3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на тах 0.1 м. <i>Примітки: <u>Переешкоди на шляху руху відсутні.</u></i>			+		+		
4.	Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам: 4.1. Ширина хвіртки min 90 см? 4.2. Відсутні сходи чи пороги? 4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо? <i>Примітки: Будівля має огорожу, ширина хвіртки 105 см..</i>			+		+		
				+		+		
				+		+		
5.	Зона паркування. 5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів? 5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю? 5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце				+		+	
					+		+	



	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	Недоступно
	для стоянки»: P разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД)  <i>Примітки: стоянка для автомобілів не визначена.</i>				+		+	
II. Будівля і приміщення.								
6. Вхід до будівлі.								
	Сходи зовнішні. 6.1. Сходинок однакові по висоті. 6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору? <i>Примітки: на ганок 2 сходинок рівних по висоті (20 см), маркування ребер не проведено</i>			+		+		
					+		+	
	Поручні при зовнішніх сходах: 6.3. Наявні перила біля сходів? 6.4. Поручні мають продовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см? 6.5. Поручні розташовані з обох боків?			-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту			
				Так	Ні	доступно	частково доступно	Недоступно	
	6.6. Якщо ширина сходів перевищує 2,5 м, наявні розділові перила? <i>Примітки: поручні відсутні</i>			-	-	-	-	-	
7.	Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами \ ухил 1:12 7.1. Наявний пандус. 7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам. <i>Примітки: пандус відсутній</i>			-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	7.3. На пандусі наявні перила. 7.4. Перила встановлені з обох боків пандусу. 7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см. 7.6. Перила мають подовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см. <i>Примітки: _</i>			-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	8. Вхідна група, Тамбур								
		Двері: 8.1. Якщо вхідні двері одинарні, ширина дверного полотна становить мін 90 см . 8.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить мін 80 см . <i>Примітки: <u>Ширина робочої половини двостулчастих дверей 70 см</u> <u>Загальна ширина 110 см</u></i>			-	-	-	-	-
					+		+		

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	Недоступно
	8.3. Пороги в дверях не перевищують 2,5 см. (найкраще, коли пороги відсутні) <i>Примітки: <u>поріг входних дверей згідно нормам</u></i>			+		+		
	8.4. Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перепорою для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях. Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або входних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги. <i>Примітки: <u>Перепони відсутні.</u></i>	Дренажні і водозбірні ґрати 		+		+		
	8.5. На прозорій частині дверей нанесено контрастне маркування. <i>Примітки: <u>.</u></i>			-	-	-	-	-
9.	Вестибюль							
-	9.1. У вестибюлі є сходи. (якщо сходи наявні, вказати кількість сходинок у промаркованій колонці) <i>Примітки: <u>.</u></i>				+		+	

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	Недоступно
	9.2. Наявне контрастне маркування ребер сходинок. <i>Примітки:</i>			-	-	-	-	-
	9.3. На сходах встановлені перила. <i>Примітки:</i>			-	-	-	-	-
	9.4. Перила на сходах встановлені з обох боків. <i>Примітки:</i>			-	-	-	-	-
	9.5. Сходи дубльовані пандусом. <i>Примітки:</i>			-	-	-	-	-
	9.6. Пандус обладнаний перилами. <i>Примітки:</i>			-	-	-	-	-
10.	Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщення де розташовано виборчу дільницю.							
	10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, над шляхами руху становить мін 2,1 м. <i>Примітки:</i>			-	-	-	-	-
	10.2. Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше тах 0.7 м. <i>Примітки:</i> <u>Перешкоди відсутні.</u>			-	-	-	-	-

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	Недоступно
	10.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0.1 м. <i>Примітки: батарея опотлення прикріплена до стіни під підвіконням, виступає на 12 см від стіни</i>				+		+	
	10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше min 1,8 м. <i>Примітки: <u>ширина коридору 1,60 см</u></i>				+		+	
	10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше min 1,9 м. <i>Примітки: відсутні</i>			-	-	-	-	-
	10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше min 1,9 м, огорожені. <i>Примітки: _</i>			-	-	-	-	-
11.	Санітарно-гігієнічні приміщення							
	Наявність доступного для МГН туалету: 10.1. Наявна універсальна кабіна. <i>Пояснення:</i> Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65 м, глибина – 1,8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями. <i>Примітки:</i>			-	-	-	-	-

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	Недоступно
	10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна. Пояснення: Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями. Примітки: Туалет не пристосований для потреб людей з інвалідністю. По коридору сходинка 8 см, ширина дверей туалету 50 см				+			+
III Виборча діляниця								
11.	Виборча діляниця розташована на поверсі: (необхідно вказати фактичний номер поверху у промаркованому віконечку)			1				
12.	Якщо виборча діляниця розташована на поверхах відмінних від першого: 12.1. чи є в будівлі ліфт?			-	-	-	-	-
	12.2. чи є в будівлі підйомна платформа?			-	-	-	-	-
	12.3. чи є в будівлі інші технічні засоби переміщення сходами осіб в кріслах колісних? Примітки:			-	-	-	-	-
13.	Кількість виборчих діляниць, що розташовані в будівлі: (зазначте фактичну кількість виборчих діляниць у промаркованому віконечку)			1				

14.	Вхідні двері в приміщення виборчої дільниці. 14.1. Якщо вхідні двері одинарні, чи становить ширина дверного полотна міні 85 см?			-	-	-	-	-
	14.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, чи становить ширина робочої частини дверей міні 80 см? <i>Примітки: <u>ширина робочої половини двостулчастих дверей 65 см.</u></i>					+		+
	14.3. Висота порогів у дверях не перевищує 2,5 см. (найкраще, коли пороги відсутні) <i>Примітки: <u>Поріг відсутній.</u></i>					+		+
	14.4. Перешкоди у дверному отворі у вигляді урни, тумби, меблів тощо відсутні. <i>Примітки: <u>Перешкоди відсутні.</u></i>					+		+
15.	Чи достатнє штучне освітлення у приміщенні, де розташована виборча дільниця? У приміщенні штучного світла достатньо				+		+	