

АНКЕТА

визначення доступності будівель і приміщень та приміщень виборчих дільниць з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН)

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 20.03.2025

(необхідне підкреслити або зазначити)

Назва об'єкту: **Полтавська міська шляхова експлуатаційна дільниця – КП «ПМШЕД» Полтавської міської ради**

Власник об'єкту: (управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення; управління охорони здоров'я; органи влади), інше: **міська рада**

Адреса: вул. Гончарова, 17, м. Полтава, 387002

Телефон: 0532 59-74-45

Електронна адреса:

Номер виборчої дільниці: №531228

Розмір об'єкта: мала/дільниця, середня /дільниця, велика в/дільниця

ПБ і посада керівника установи, в якій проводився аудит:

Начальник дільниці КП «ПМШЕД» Кропивка Юрій Іванович

Телефон: (0532)59-74-45

ПБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводився аудит:

ПБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:

Твердохліб Ірина Василівна – Тел. 0996751533

Твердохліб Ірина Василівна – регіональний представник Громадської спілки Всеукраїнського громадського об'єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» в м. Полтава та Полтавській області, радник секретаря Полтавської міської ради, заступник голови Комітету з питань забезпечення безбар'єрного середовища для життєдіяльності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення при Полтавській ОДА / ОВА, голова Громадської організації «Полтавське міське громадське об'єднання осіб з інвалідністю «ВІРА»

моб.тел.
0996751533,
email:
tverdohlib2005@gmail.com



ВИСНОВОК:

I. Прилегла територія біля об'єкту є (підкреслити):

Доступна	доступна частково	недоступна
----------	-------------------	------------

Вказати недоліки:

- Автостоянка для автотранспорту не облаштована, в т.ч.з розміченими місцями для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю;
- Асфальтне покриття має щілини та вибоїни.

II. Будівля є (підкреслити):

Доступна	доступна частково	<u>недоступна</u>
----------	-------------------	-------------------

Вказати недоліки:

- Вхід до будівлі без сходинок;
- Висота порогу 10 см;
- Туалет знаходиться на подвір'ї будівлі, не пристосований.

III. Приміщення виборчої дільниці є (підкреслити):

Доступне	доступне частково	<u>недоступне</u>
----------	-------------------	-------------------

Вказати недоліки:

- Дільниця розташована на другому поверсі. Відсутні технічні засоби пересування (ліфт, підйомник);
- Сходинок мають поручні з однієї сторони.

ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:

I. Прилегла територія:

1. Асфальтне покриття потребує ремонту.
2. Облаштувати стоянку для транспорту.



II. Будівля:




- Вхідна група: Облаштувати поріг похилим заїздом.
- Пандус:
- Вестибюль
- Санвузли:
- При капітальному ремонті чи реконструкції будівлі врахувати можливість облаштування туалету універсальною кабіною
- Шляхи руху всередині будівлі:



III. Приміщення виборчої дільниці:




Варто облаштувати над входом до будинку козирок та замінити вхідні двері (двері мають мати достатню ширину, доступну дверну ручку, не мати порогу, та забезпечуватися фіксаторами зачинення), а також передбачити можливість отримання посліг онлайн. Другий поверх недоступний, тому треба обладнати сходи технічним засобом переміщення (підйомником з похилим ходом або ліфтом), або віднайти можливість перенести виборчу дільницю в інше приміщення, яке буде відповідати вимогам доступності.

Анкета проведення аудиту доступності КП «ПМШЕД» Полтавської міської ради та доступності виборчої дільниці





Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
			Так	Ні	доступно	частководоступно	Недоступно
Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок.							
Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо. (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами - не більше 0,015 м. <i>Примітки: Асфальтне покриття має тріщини та вибоїни</i>				+		+	
Переїзди з тротуарів через проїзну частину, плавні, без бордюрів, з ухілами не більше 1:12. (Висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною не повинна перевищувати 0,04 м. <i>Примітки: Не досліджено через погодні умови</i>			-	-	-	-	
Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території: 3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, над шляхами руху становить мін 2,1 м. 3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше тах 0.7 м. 3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на тах 0.1 м. <i>Примітки: перешкоди відсутні</i>			+		+		
			+		+		
			+		+		




Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам: 4.1.Ширина хвіртки min 90 см 4.2.Відсутні сходи чи пороги 4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо Примітки: <i>будівля має огорожу, ворота згідно нормам</i>			+		+		
Зона паркування. 5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів 5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю 5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки»:  разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД)  Примітки: <i>Зона паркування не виділена</i>				+		+	
Будівля і приміщення.							
Вхід до будівлі.							
Сходи зовнішні. 6.1. Сходинок однакові по висоті 6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору Примітки: <i>без сходинок</i>			-	-	-	-	-
Поручні при зовнішніх сходах:			-	-	-	-	-


6.3. Наявні поручні біля сходів 6.4. Поручні мають продовження по горизонталі як вгорі, так і вниз на 30 см 6.5. Поручні розташовані з обох боків 6.6. Якщо ширина сходів перевищує 2,5 м, наявні розділові перила Примітки:			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами \ ухил 1:12 7.1.Наявний пандус. 7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам. Примітки:			-	-	-	-	-
7.3. На пандусі наявні перила. 7.4. Перила встановлені з обох боків пандусу. 7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см. 7.6.Перила мають подовження по горизонталі як вгорі, так і вниз на 30 см. Примітки:			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
Вхідна група, Тамбур							

Двері: 8.1. Якщо входні двері одинарні, ширина дверного полотна становить min 90 см. 8.2. Якщо входні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить min 80 см. <i>Примітки: ширина робочого полотна 1,0м</i>			-	-	-	-	-
			+		+		
			-	-	-	-	-
8.3. Пороги в дверях не перевищують 2,5 см. (найкраще, коли пороги відсутні) <i>Примітки: висота порогу не відповідає нормам. Вхід в будівлю – 10 см</i>				+		+	
8.4. Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перешкодою для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях. Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або вхідних площадок, повинні встановлюватися у рівень з поверхнею покриття підлоги. <i>Примітки: гумовий килимок для витирання взуття не є перешкодою при пересуванні</i>	Дренажні і водозбірні ґрати 		+		+		
8.5. На прозорій частині дверей нанесено контрастне маркування. <i>Примітки:</i>			-	-	-	-	-

Вестибюль								
9.1. У вестибюлі є сходи. (якщо сходи наявні, вказати кількість сходинок у промаркованій колонці) Примітки: <u>у вестибюлі сходи відсутні</u>				-	-	-	-	-
9.2. Наявне контрастне маркування ребер сходинок. Примітки: _____			-	-	-	-	-	
9.3. На сходах встановлені перила. Примітки: _____			-	-	-	-	-	
9.4. Перила на сходах встановлені з обох боків. Примітки: _____			-	-	-	-	-	
9.5. Сходи дубльовані пандусом. Примітки: _____			-	-	-	-	-	
9.6. Пандус обладнаний перилами. Примітки: _____			-	-	-	-	-	
Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщення де розташовано виборчу дільницю.								
10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, над шляхами руху становить min 2,1 м. Примітки: _____				-	-	-	-	-

—						
10.2. Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше ніж 0.7 м. <i>Примітки:</i> _			-	-	-	-
10.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на 0.1 м. <i>Примітки:</i> _____			-	-	-	-
10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше ніж 1,8 м. <i>Примітки:</i> _____			+		+	
10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше ніж 1,9 м. <i>Примітки:</i> _____			-	-	-	-
10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше ніж 1,9 м, огороджені. <i>Примітки:</i> _____			-	-	-	-
Санітарно-гігієнічні приміщення						

Наявність доступного для МГН туалету: 10.1.Наявна універсальна кабіна. <i>Пояснення:</i> Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65 м, глибина – 1,8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями. <i>Примітки:</i>			-	-	-	-
10.2.Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна. <i>Пояснення:</i> Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями. <i>Примітки:</i> туалет знаходиться на прилеглій території будівлі. Недоступний для людей з інвалідністю				+		+
Виборча ділянка						
Виборча ділянка розташована на поверсі: (необхідно вказати фактичний номер поверху у промаркованому віконечку)			2			
Якщо виборча ділянка розташована на поверхах відмінних від першого: 12.1. чи є в будівлі ліфт?			-	-	-	-
12.2. чи є в будівлі підйомна платформа?			-	-	-	-
12.3. чи є в будівлі інші технічні засоби переміщення сходами осіб в кріслах колісних? <i>Примітки</i> _технічні підйомні засоби відсутні			-	-	-	-

Кількість виборчих дільниць, що розташовані в будівлі: <i>(зазначте фактичну кількість виборчих дільниць у промаркованому віконечку)</i>			1				
Вхідні дверей приміщення виборчої дільниці. 14.1. Якщо вхідні двері одинарні, чи становить ширина дверного полотна min 85 см? Ширина дверей згідно нормам			+		+		
14.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, чи становить ширина робочої частини дверей min 80 см? Примітки: 			-	-	-	-	-
14.3. Висота порогів у дверях не перевищує 2,5 см. (найкраще, коли пороги відсутні) Примітки: <i>пороги відсутні</i>		 	+		+		
14.4. Перешкоди у дверному отворі у вигляді урни, тумби, меблів тощо відсутні. Примітки: <i>перешкоди відсутні</i>			+		+		
Чи достатнє штучне освітлення у приміщенні, де розташована виборча дільниця?			+		+		

